



Смена firmware в сканере Web-K(CAN)-LITE

Перед выполнением данной инструкции загрузите и распакуйте файлы firmware с сайта производителя elm-reader.ru, mmc-reader.ru

1. Подключиться к точке доступа сканера: Web CAN+K-Reader
2. На телефоне/планшете отключить передачу данных




3. В строке поиска или в адресной строке браузера указать адрес для обновления прошивки сканера: <http://192.168.4.1:8080>



Внимание! Веб-браузеры могут автоматически подставлять защищенный протокол передачи данных [https](https://192.168.4.1:8080) вместо [http](http://192.168.4.1:8080). Правильно:<http://192.168.4.1:8080>


Неправильно: ~~<https://192.168.4.1:8080>~~

4. В появившемся окне пройти по ссылке [Update firmware](#) и указать файл прошивки



Внимание! Файлы прошивки следует заранее загрузить на телефон/планшет и извлечь из архива

5. Затем нажать на кнопку **Выберите файл** и выбрать нужный файл прошивки



6. Запустить обновление **Run Update**

7. Подождать завершения загрузки (10...30 сек)



8. Получить статус успешной загрузки Update Done

9. После перепрошивки, рекомендуется выполнить переподключить сканер к гнезду разъема OBD-II