



Смена firmware в сканере Web-K(CAN)-LITE

Перед выполнением данной инструкции загрузите и распакуйте файлы firmware с сайта производителя elm-reader.ru, mmc-reader.ru

1. Подключитесь к точке доступа сканера: Web CAN+K-Reader
2. Отключите передачу данных на мобильном устройстве




3. В строке поиска или в адресной строке браузера наберите адрес:
<http://192.168.4.1:8080>




Внимание! Веб-браузеры могут автоматически подставлять защищенный протокол передачи данных [https](https://192.168.4.1:8080) вместо [http](http://192.168.4.1:8080). Правильно:<http://192.168.4.1:8080>

4. В появившемся окне перейдите по ссылке [Update firmware](#) и укажите файл прошивки



5. Нажмите на кнопку **Выберите файл** и укажите требуемый файл прошивки



6. Начните обновление, нажав кнопку **Run Update**

7. Подождите завершения загрузки (10...30 сек), получив статус успешной загрузки
Update Done



8. Переподключите сканер к разъему OBD-II для завершения операции обновления